

INFORME DE ENSAYO

Inscripción MINVU Res. Ex. N° 01275 del 29-02-2016

Informe N° 1.091.247

Ensayo de resistencia al fuego según NCh935/2.Of84

NCh935/2.Of84 Prevención de incendio en edificios - Ensayo de resistencia al fuego - Parte 2:
Puertas y otros elementos de cierre.

Procedimiento SII-PP-353 Procedimiento de ensayo para determinar la resistencia al fuego de
puertas y otros elementos de cierre.

Solicitante:

Corbetta Chile Ltda.

Camino la Vara N°9, San Bernardo. Teléfono: +56 2 25291938

Santiago, Chile

Elemento: sistema puerta-marco, una hoja, madera



El resultado obtenido no avala producciones, pasadas, presentes o futuras y es válido sólo para el elemento ensayado, bajo las condiciones estipuladas en el presente documento, ya que el valor de la resistencia al fuego puede variar si se cambian los detalles constructivos. Este informe no debe ser reproducido, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio.

No se permite la utilización de la marca IDIEM o su logo, a excepción que sea autorizado en forma escrita.

DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN SECCIÓN INGENIERÍA CONTRA INCENDIOS		REF: SII.2331.2016.013 PU	N° DE PÁGINAS: 10
ENSAYADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	DESTINATARIO:
Unidad de Ensayos Laboratorio de Incendios	Richard Inostroza M. Jefe de Sección	Andrés Santis A. Jefe de Unidad	Gerardo Molina J. Corbetta Chile Ltda.
Fecha del ensayo: 15 de marzo de 2016		Fecha de emisión: 07 de abril de 2016	

Sección Ingeniería Contra Incendios
Plaza Ercilla 883, Santiago. Fono: 2978 41 30
Laboratorio de Incendios, Salomón Sack 840, Cerrillos.